



BNC		
Out0	1	
Out1	2	
Out2	3	
Out3	4	
Out4	5	
Out5	6	

RJ12		
Out0	1	
Out1	2	

RJ45		
Out0	1	
Out1	2	
Out2	3	
Out3	4	
Out4	5	
Out5	6	
Out6	7	
Out7	8	

Выходы 7 микросхем DD1, DD3-DD4, DA1-DA4 и вывод 8 микросхемы DD2 подключить к общему проводу. Выводы 14 микросхем DD1, DD3-DD4, DA1-DA4 и вывод 16 микросхемы DD2 подключить к +Ucc.